

MASCA DE SUDURĂ – Automată / de cap / de mână

|  |  |
|--|--|
|   | <p><b>MASCA SUDOR DE CAP, AUTOMATA DIN 9-13 XR 935H</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materialul carcasei : POLIAMIDĂ cu rezistență la impact</li> <li>- Fereastră optică: <b>100 x 41 mm</b></li> <li>- Dimensiunea casetei fotosensibile :<br/><b>110 x 90 x 8 mm</b></li> <li>- Grad de închidere reglabil continuu DIN 9-13</li> <li>- Sursa de alimentare a casetei : Celule foto-voltaice reincarcabile (durata de utilizare 6 ani)</li> <li>- Curentul minim de sudare necesar : <b>10 A</b></li> <li>- Activare automată a casetei fotosensibile <b>2 senzori</b></li> <li>- Culoare: negru</li> <li>- Masa : 466 g</li> </ul>  |
|    | <p><b>MASCA SUDOR DE CAP, AUTOMATA DIN 5-13 XR 936H</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materialul carcasei : POLIAMIDĂ cu rezistență la impact</li> <li>- Fereastră optică mărită : <b>100 x 53 mm</b></li> <li>- Dimensiunea casetei fotosensibile : <b>110 x 90 x 8 mm</b></li> <li>- Grad de închidere reglabil continuu DIN 5-13</li> <li>- Transparenta ( caseta neactivata) DIN 4</li> <li>- Protectie UV si IR permanenra DIN16</li> <li>- Trepte de opacitate: <b>2</b> – DIN 5-8 / DIN 9-13</li> <li>- Sursa de alimentare a casetei : acumulatori alimentati de celule foto-voltaice (durata de utilizare 6 ani) + baterie</li> <li>- Curentul minim de sudare necesar : <b>5 A</b></li> <li>- Activare automată a casetei fotosensibile <b>4 senzori</b></li> <li>- Culoare: gri metalizat / colorat</li> <li>- Masa : 526 g</li> </ul> <p>Garantie 18 Inui</p> |

|   |  |
|---|--|
|  | <p>Masca sudor – cap - 90x110 - plastic</p>  |
|  | <p>Mască sudor - mână - 90x110 – plastic</p> <p>Mască sudor - mână - 90x110 – plastic mare</p> |

Suport viziera si viziera DIN 4 sau transparentă



Suport vizieră



Vizieră DIN 4



Vizieră transparentă